News Release

経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

平成２０年９月１７日
経　済　産　業　省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故　　２件
（うち石油ストーブ（開放式）１件、ガスこんろ（ＬＰガス用）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故　　６件
（うち浴槽用温水循環器（２４時間風呂）１件、換気扇（浴室用）１件、
電気洗濯乾燥機１件、電気洗濯機１件、テレビ（ブラウン管型）１件、
介護ベッド用手すり１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　１５件
（うち水槽用ウォータークーラー１件、ファクシミリ１件、木製玄関台１件、
水槽用ポンプ１件、テレビ（ビデオ一体型）１件、電気冷蔵庫３件、
電気こんろ１件、ワイヤレステレビチューナー１件、エアコン（室外機）１件、
ディスプレイモニター（薄型）１件、エアコン１件、扇風機１件、照明器具１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件　　２件
（うちＩＨ調理器１件、ガスこんろ（都市ガス用）１件）

※詳細は別紙のとおりです。

５．留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項
（１）株式会社コロナ製の石油ストーブ等に付属するカートリッジタンク（よごれま栓タンク）に関する注意喚起及びリコール（無償点検・修理）について（管理番号：A200700797）

①概要

株式会社コロナ及び独立行政法人製品評価技術基盤機構において、石油ストーブによる火災等の事故のうち、コロナ製石油ストーブのワンタッチ式給油タンクを有する製品について、合同調査を進めてきたところ、２０００年以前の石油ストーブ等に付属するカートリッジタンクの一部の製品において、長期間の使用による給油口の変形などの要因により、給油口がロックされたと誤認する「半ロック状態」になる事象が確認されました。

石油ストーブを使用する際、消火せずに給油を行うという誤使用に加え、給油口フタのロック確認を行わなかった場合、給油タンクの給油口が「半ロック状態」で維持されていたことで、ストーブ等に戻す際にふたが開き、灯油がこぼれて火災になる可能性があることから、同社は石油ストーブ等に付属するカートリッジタンク（よごれま栓タンク）使用時の注意喚起・啓発を実施するとともに、２０００年以前の給油タンクについては無償点検・修理を実施することで、積極的に事故の発生防止を実施することとしました。

重大事故報告のあった事故のうち、調査の結果、当該事象のカートリッジタンクによる事故の可能性が高い重大事故は１件（A200700797）発生している（人的被害なし）。また、現在調査中であるが、２０００年以前に製造されたカートリッジタンクが使われているものは７件（うち石油ストーブ４件、石油ファンヒーター３件）ある。

②対象製品

（ｉ）対象製品名　：コロナ石油ストーブ等に付属のカートリッジタンク
（ii）機種・型番　：ワンタッチ式給油タンクを有するコロナ石油ストーブ等で２０００年以前に製造された製品
（iii）製造期間　　：１９８７年（昭和６２年）～２０００年（平成１２年）
（iv）製造台数　　：石油ストーブ　　２，０９０，０００台
石油ファンヒーター　４，２７０，０００台
※石油ファンヒーターに関しては、機器の構造上、事故に至る可能性は低いものです。

③対策の内容

２０００年製以前のカートリッジタンクについて、無償にて点検・修理を実施します。

④事業者の告知

・平成２０年９月１７日（水）１５時　プレスリリース（全国紙５紙新潟支局）
・平成２０年９月１７日（水）ホームページに掲載して告知
・平成２０年９月１８日（木）全国紙５紙の朝刊に社告を掲載（朝日、読売、毎日、日経、産経）
・平成２０年９月１８日以降　販売店等へチラシ配布
消費者へアフターサービス訪問時にチラシ配布
・平成２０年１０月中旬以降　ＴＶＣＭでの注意喚起

⑤消費者への注意喚起

消費者の皆様においては、当該製品に限らず、石油ストーブ等を使用し給油する

際には、石油ストーブ等を消火し、給油タンクのフタを確実に締め、フタが締まっていることを確認して、安全に給油作業を行うようにご注意ください。
　対象製品を使用されている場合には、給油の際には給油口フタを確実にロックし、ロックの確認をして安全に使用していただくよう注意喚起をするとともに、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかにお問い合わせください。

◯問い合わせ先

・フリーダイヤル　　０１２０－６２３－２３８
・受付時間
　２００８年9月３０日（火）まで
　　午前９時～午後５時　（土・日・祝日を含む）
　２００８年１０月１日（水）以降、
　　午前９時～午後５時　（土・日・祝日・年末年始を除く）
・ホームページ　　http://www.corona.co.jp/

（２）　パラマウントベッド株式会社製介護ベッド用手すり（管理番号 A200800612）
①消費者への注意喚起
　介護ベッド用手すりにおいては、過去から製品の隙間に身体の一部を挟み込む、衣服の引っ掛かり等により首を圧迫する等の重大な事故が発生しております。製品の性質上、全てのリスクをゼロにすることは困難な状況です。同様の製品を御使用の方々及び御使用者を介護する方々には、取扱説明書、製造事業者及び業界団体のホームページに記載されている注意事項を今一度、御確認いただき、製品に関するリスクを認識し、正しく御使用ください。また、製品の使用の際に、不具合や不安等がある場合には、製造事業者又は販売事業者等に御相談ください。
　なお、日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会において、介護ベッドのサイドレール・手すり等による事故等についての注意喚起に関する呼びかけを行っております。

（日本福祉用具・生活支援用具協会のホームページ）
　URL： http://www.jaspa.gr.jp/

（医療・介護ベッド安全普及協議会のホームページ）
　URL： http://www.v-net.co.jp/bed-anzen/n_bed-anzen_index.html

（本発表資料のお問い合わせ先）
商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：横田、服部、鈴木
電話：03-3501-1707(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧　　別　紙

1．ガス機器･石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700797	平成19年12月20日	平成20年1月4日	石油ストーブ（開放式）	SX-C260Y	株式会社コロナ	火災	当該製品を消火しないで給油しようとし、油タンクを戻す時に蓋から灯油が漏れ、火災に至った。事故原因は、当該製品を消火しないで給油を行うという誤使用の可能性もあるが、長期間の使用によるカートリッジタンクの給油口の変形などの要因により、ワンタッチ式のフタの閉まり方が不十分（半ロック）でも締まっていると誤解する状態で保持されていた可能性があり、装着しようとタンクを逆さにしたときにフタが開いて灯油がこぼれて出火に至ったものと思われる。	京都府	平成20年1月8日にガス機器･石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）として公表していたもの 特記事項参照
A200800609	平成20年9月5日	平成20年9月12日	ガスこんろ（ＬＰガス用）	ﾊｵM600VFT	リンナイ株式会社	火災	火災が発生し、家屋が半焼した。天ぷら調理中に外出したため出火した可能性があり、現在、原因を調査中。	北海道	

2．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800593	平成20年8月27日	平成20年9月12日	浴槽用温水循環器（２４時間風呂）	AL-505（旭硝子㈱ブランド）	コロナ工業株式会社	火災	当該製品内部の浴槽水加温用ヒーターの周りの樹脂部品が熱で溶解し一部が焦げた。事故原因は、ヒーターを入切するリレースイッチの接点が長期間の使用により溶着してヒーターが切れなくなり空だき状態となったためと考えられ、現在、原因を調査中。	山梨県	
A200800598	平成20年8月6日	平成20年9月12日	換気扇（浴室用）	VFB10A	東芝キヤリア株式会社	火災	当該製品から発火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	徳島県	製造から30年以上経過した製品
A200800599	平成20年8月19日	平成20年9月12日	電気洗濯乾燥機	NW-D8AX	日立ﾎｰﾑ･ｱﾝﾄﾞ･ﾗｲﾌ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社（現 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社）	火災	当該製品を使用していたところ、異臭がし、洗濯槽の外側に炎が見えた。現在、原因を調査中。	宮城県	
A200800602	平成20年9月6日	平成20年9月12日	電気洗濯機	ASW-50S3	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用していたところ、本体から発煙した。現在、原因を調査中。	新潟県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800611	平成20年9月5日	平成20年9月12日	テレビ（ブラウン管型）	29V-M5	株式会社富士通ゼネラル	火災	当該製品の左後ろから出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	製造から20年以上経過した製品
A200800612	平成20年8月25日	平成20年9月12日	介護ベッド用手すり	KA-19	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	当該製品とマットレスの隙間に右腕が入り込み重傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	

3．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800589	平成20年9月2日	平成20年9月11日	水槽用ウォータークーラー	火災	当該製品を設置している部屋から出火したものと思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200800590	平成20年7月1日	平成20年9月11日	ファクシミリ	重傷1名	電話着信があり、子機で電話を受けたところ、大きな音がしたため、聴覚障害を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200800591	平成20年9月6日	平成20年9月11日	木製玄関台	重傷1名	玄関で下駄箱に手をつきながら当該製品に足を乗せたところ、当該製品が傾いたため転倒し、骨折した。現在、原因を調査中。	静岡県	
A200800592	平成20年7月19日	平成20年9月11日	水槽用ポンプ	火災	当該製品設置場所付近が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A200800594	平成20年7月10日	平成20年9月12日	テレビ（ビデオ一体型）	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A200800595	平成20年8月12日	平成20年9月12日	電気冷蔵庫	火災	当該製品を設置している納屋及び棟続きの建物が全焼する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A200800596	平成20年8月29日	平成20年9月12日	電気こんろ	火災	当該製品を組み込んでいる小型キッチンの下部及び上面の壁が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A200800597	平成20年9月3日	平成20年9月12日	ワイヤレステレビチューナ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200800600	平成20年9月7日	平成20年9月12日	エアコン（室外機）	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800603	平成20年8月17日	平成20年9月12日	電気冷蔵庫	火災	当該製品周辺から出火する火災が発生し、周辺の床等が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大分県	
A200800604	平成20年3月15日	平成20年9月12日	ディスプレイモニター（薄型）	重傷1名	床の上で寝ていたところ右足を低温火傷し、近傍に当該製品のACアダプターがあった。因果関係等を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A200800605	平成20年8月20日	平成20年9月12日	電気冷蔵庫	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生し、建物が全焼した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200800606	平成20年9月3日	平成20年9月12日	エアコン	火災 軽傷1名	就寝中に異臭がしたので確認したところ、当該製品周辺が焼損する火災が発生し、1名が煙で喉を痛めた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
A200800608	平成20年8月12日	平成20年9月12日	扇風機	火災	当該製品付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	
A200800610	平成20年8月20日	平成20年9月12日	照明器具	火災	ランプ交換時に当該製品のソケットの一部が焦げていることを確認した。現在、原因を調査中。	東京都	

4．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800601	平成20年9月6日	平成20年9月12日	IH調理器	火災	当該製品で使用済みの天ぷら油を凝固剤で処理しようと、市販の鍋に油を入れ、加熱を開始したところ、鍋から炎が上がった。加熱を開始した後にその場を離れたことから油が過熱し出火に至ったものと思われる。	東京都	
A200800607	平成20年8月30日	平成20年9月12日	ガスこんろ（都市ガス用）	重傷1名	鍋でお湯を沸かしている最中に、別の鍋を取ろうとしたところ、お湯を沸かしていた鍋に触れ、鍋が落下し、熱湯が左足にかかり、火傷を負った。使用者の不注意によるものと思われる。	三重県	

石油ストーブ（開放式）（A200700797）

浴槽用温水循環器（２４時間風呂）（A200800593）

換気扇（浴室用）（管理番号：A200800598）



電機洗濯乾燥機（管理番号：A200800599）

電機洗濯機（管理番号：A200800602）

テレビ（ブラウン管型）（管理番号：A200800611）



写真は29V－M5(B)形

介護ベッド用手すり（管理番号：A200800612）